



SICUREZZA VOLO

BOLLETTINO
NR. 3
28 ottobre 2008

SEGNALAZIONE INCIDENTE DI VOLO

AEROMOBILE: STORM 300

DESCRIZIONE INCIDENTE

“DURANTE UN VOLO DI ADDESTRAMENTO ALLA NAVIGAZIONE CON ATTERRAGGIO SU ALTRA AVIOSUPERFICIE, NELLA FASE DI RULLAGGIO PRE-DECOLLO RELATIVA ALLA TRATTA DI RIENTRO, SI VERIFICAVA IMPROVVISAMENTE IL CEDIMENTO DEL RUOTINO ANTERIORE, CON CONSEGUENTE ADAGIAMENTO A TERRA DEL MUSETTO DEL VELIVOLO, CHE RIPORTAVA IL DISTACCO DELLA FORCELLA DEL RUOTINO DALLA GAMBA DI FORZA E LA ROTTURA DI UNA PALA DELL'ELICA”.

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

AI POSSESSORI DELLO STESSO TIPO DI AEROMOBILE, SI SUGGERISCE DI EFFETTUARE UN ACCURATO CONTROLLO DEL RUOTINO.

L'AERO CLUB INTERESSATO HA PROVVEDUTO AD INFORMARE DELL'ACCADUTO LA DITTA “SG AVIATION”.

È RICHIESTA UNA CAPILLARE DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO